

XXX XXX

VASTAUS SELVITYSPYYNTÖÖN

XXX XXX

89600 Suomussalmi

puh. XXX XXX XXXX

14.02.2022

Kainuun ELY-keskus

PL115

87100 Kajaani

Selvityspyyntö ja kuuleminen Kauppa-kiinteistön 105-404-7-19 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen selvittämisestä

Toimin kauppiana Moisiovaaran Kauppa ay:ssä vuosina 1992-2008 ja ennen minua kiinteistössä kauppaa harjoitti xxx xxxxxxxx ja häntä ennen xxxxx xxxxxx. Heillä molemmilla oli polttoaineiden myynti.

Aloittaessani kauppiana v.1992 maanalaiset polttoainesäiliöt oli asennettu v.1992. Toimiessani kauppiana maaperään pilaantumista aiheuttaneita onnettomuuksia eikä haavereita sattunut.

Kiinteistöllä sijaitsee porakaivo, josta tuli vesi kauppaan. Vesinäytteen terveystarkastaja otti vuosittain ja veden laatu oli hyvä.

Kiinteistön aiemmilla haltijoilla oli maanpäälliset polttoainesäiliöt eikä minulle ole tullut tietoa näiden toiminnan aiheuttamista mahdollisista häiriöistä maaperään. Kiinteistön lämmitysöljysäiliö on lämpökeskuksen sisätiloissa ja säiliö on näkyvissä ja se oli ehjä.

Polttoaineiden säiliöistä on tehty tarkastus. (liite)

Polttoainesäiliöt poistettiin 9.9.2015 ja ne olivat hyväkuntoisia ja maaperässä ei havaittu öljyhavaintoja. Liitteenä tarkistuspyytäkirja.

Ennen säiliöiden poistamista olen ollut puhelimitse yhteydessä Ely-keskuksen Olli Hirsimäkeen.

Hän kertoi, että säiliöt voi kaivaa pois ja kaivuutyön yhteydessä havaitsee hyvin, mikäli maaperässä on öljyistä maata. Maaperässä ei ollut merkkejä öljyhavannoista, kuten tarkastuspyytäkirjasta ilmenee. Pöytäkirjan allekirjoittaja Raimo Heikkinen oli paikanpäällä, kun öljysäiliöt nostettiin pois maasta. Kaikki maanalaiset säiliöt poistettiin tuolloin pois maasta.

XXXX XXXXXXXX

